


データロガー温度計 test0177/176

《熱電対の接続プラグ加工について》


加工時にネジを転がして紛失しないように気をつけてください。

- ①熱電対の皮をむき1cmほどむきだしにします。 ②プラグのカバーを外します。



- ③「+ (細い方)」に赤、「- (太い方)」に白を接続します。極性を間違えないでください。

注意！素線が長すぎるとカバーができなくなります。素線同士が接続口で接触しないようにして下さい。



- ④カバーをします。



- ⑤測定側の素線は皮をむいて、ねじるかハンダ付けしないと正しい測定結果を得られません。

※さらに先端部を自己融着テープで巻いて絶縁すると、ノイズをひろいにくくなります。

